

| 車 両 情 報   |             |            |        |                        |                      |
|-----------|-------------|------------|--------|------------------------|----------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式         | 形状     | 車台番号                   |                      |
| いすゞ       | 平成25年2月     | KQG-CYM77A | 土砂禁ダンプ | CYM77A-7000231         |                      |
| 走行        | 馬力          | シフト        | ブレーキ   | ボディ内寸                  |                      |
| 854.593km | 380PS/279KW | M/T 7速     | エア-    | 長:8,010 mm<br>高:979 mm | 幅:2,300 mm<br>門高: mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| 点検項目  | エンジン |    |
|-------|------|----|
|       | 結果   | 状態 |
| 異音    | ◎    |    |
| オイル混入 | ◎    |    |
| オイル漏れ | ◎    |    |
| 水混入   | ◎    |    |
| 水漏れ   | ◎    |    |
| 燃料漏れ  | ◎    |    |
| 排気    | ◎    |    |
| マフラー  | ◎    |    |
| ターボ   | ◎    |    |
| 冷却水吹返 | ◎    |    |

| 点検項目  | 結果 | 状態    |
|-------|----|-------|
| ギア鳴き  | ◎  |       |
| ギア抜け  | ◎  |       |
| クラッチ  | ◎  |       |
| 異音    | ◎  |       |
| オイル漏れ | ◎  |       |
| リターダ  | ◎  | 永久磁石式 |

| 点検項目     | 電装関係 |             |
|----------|------|-------------|
|          | 結果   | 状態          |
| エアコン     | ○    | 冷えない<br>風弱い |
| スターター    | ◎    |             |
| オルタネーター  | ◎    |             |
| P/W（運転席） | ◎    |             |
| P/W（助手席） | ◎    |             |
| 坂道発進装置   | ◎    |             |
| 異常ランプ    | ◎    |             |
| オーディオ    | /    |             |
| バックカメラ   | ◎    | カラー         |
| 電格ミラー    | ◎    |             |
| ETC      | /    |             |
| タコグラフ    | ◎    | アナログ        |

| 点検項目 | 結果 | 状態    |
|------|----|-------|
| 床材質  | /  | ステンレス |

| 点検項目   | キャビン |       |
|--------|------|-------|
|        | 結果   | 状態    |
| シート    | ○    | 破れ    |
| ヘッドライト | ◎    | H I D |
| ウィンカー  | ◎    |       |
| ワイパー   | ○    | 動き遅い  |
| ミラー    | ◎    |       |

| 点検項目  | 走行関係 |                   |
|-------|------|-------------------|
|       | 結果   | 状態                |
| リーフサス | ◎    |                   |
| エアサス  | ／    |                   |
| パワステ  | ◎    |                   |
| バンドル  | ◎    |                   |
| 燃料タンク | ◎    | スチール<br>300L 200L |

| 点検項目  | デフ結果 | 状態      |
|-------|------|---------|
| 異音    | ◎    |         |
| オイル漏れ | ○    | キャリア取付面 |
| デフロック | /    |         |

特記事項 ※H29/4、443,822km時リビルトエンジンに載せ替え済み。

記録簿 有 (H26/2~R3/2)

タイヤ残量





単位：m

|     |   |   |   |
|-----|---|---|---|
|     | 5 | 6 |   |
|     | — | — |   |
| 2   | 2 | 0 | 0 |
| 1   | 1 | 1 | 1 |
| スベア |   | 0 | — |

| タイヤサイズ             |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                    | <u>295/80R22.5</u> | <u>295/80R22.5</u> |                    |
|                    | —                  | —                  |                    |
| <u>295/80R22.5</u> | <u>295/80R22.5</u> | <u>295/80R22.5</u> | <u>295/80R22.5</u> |
| <u>295/80R22.5</u> | <u>295/80R22.5</u> | <u>295/80R22.5</u> | <u>295/80R22.5</u> |
|                    |                    | <u>295/80R22.5</u> | —                  |

| 上物仕様                          |       |                          |       |
|-------------------------------|-------|--------------------------|-------|
| 上物名                           | メーカー  | 型式「製造番号」                 | 年式    |
| 土砂禁ダンブ                        | 新明和工業 | DFP14-01SB<br>「3126941Z」 | 平成25年 |
| 【備考】片側開き天蓋、リヤゲート以外ステンレス、水密仕様。 |       |                          |       |
|                               |       |                          |       |
| 【備考】                          |       |                          |       |
|                               |       |                          |       |
| 【備考】                          |       |                          |       |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 無       | 点傷有 |



【外装】

【ボデー内】

|          |           |    |     |    |     |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|