

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成27年9月	QKG-CYL77A	アルミウイング	CYL77A-7007232
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
417,250km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,600 mm 幅：2,390 mm 高：2,510 mm 門高：2,430 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	◎	標準	点検項目	結果	状態
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ			
ギア鳴き	◎		上物仕様			点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態			
クラッチ	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	◎							





特記事項 キャブ内汚れ、傷。スターターキー1本、スベアキー1本、キーレスリモコン1ヶ、ポデーキー3本。

記録簿 有 (H28/8～R4/6)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
10	9			275/80R22.5	275/80R22.5		
—	—			—	—		
0	2	2	2	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
0	1	0	1	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スベア					275/80R22.5	—	
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL 「W9DF418」	平成27年
【備考】 引き出しフック9対。ラッシングレール2段。庫内灯4ヶ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】