

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
UDトラックス	平成24年3月	LKG-CG5ZA	アルミウィング	CG5ZA-01666	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
500.326km	380PS/279KW	A/T エスコット 1 2速	エアー	長:9,630 mm 幅:2,390 mm 高:2,650 mm 門高:2,600 mm	

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

[illegible]

特記事項 キャブ内汚れ、傷。センターコンソールBOX蓋外れ。フロントパネル看板外し穴有。スターターキー1本、スベアーキー1本、ボデーキー1本、燃料キャップキー2本。

記録簿 有 (H25/2~R4/3)

▼

タイヤ残量

単位: mm

8

9

8

9

8

7

10

9

10

10

10

10

スペア

11

—

▼

タイヤサイズ

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

スペア

245/70R19.5





—

素材: スチール

備考: RRタイヤ4本再生タイヤ。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DML 「W8DT463」	平成24年
【備考】引き出しフック9対。ラッシングレール2段。庫内灯4ヶ。左オーバーハングバンパーリヤコーナーカバー欠品。			
【備考】			
【備考】			

	外装状態		
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----