スペア


日付: RO4. 09/12	N nn es	마 車両	チェッケ	クシート	管理番号	:			
車両情報									
車名	初年度登録	型式		形状	車台番号				
UDトラックス	平成 8年5月	KC-PK251GN		保冷バン	PK251GN-00017				
走行	馬力	シフト ブレーキ		ボディ内寸					
1,707,695km	260PS/191KW	M/T 6速 エアー		長:5,200 mm幅:2,300 mm 高:2,000 mm門高:1,900 mm					
◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです									
▼ エンジン		•	電装関係			キャビ			
点検項目 結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態		
異音 © オイル混入 ©		エアコン スターター	© ©		シート	O 1	gれ 、 へたり 、 察れ		
オイル漏れ 〇 オー	イルスイッチ		©		ヘッドライト		\ ロゲン		
水混入 ◎		P/W(運転席)	0		ウィンカー	0			
水漏れ ◎			©		ワイパー	0	フイパーゴム切れ レバーー部外れ		
燃料漏れ ◎		坂道発進装置	<u> </u>		ミラー	0	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
排気の黒灯	È	異常ランプ	©						
マフラー ◎		オーディオ		•••••	•	走行関係			
ターボ ○ もれ	ι	バックカメラ		Sth	点検項目	結果	状態		
冷却水吹返 ◎		電格ミラー		3/1	リーフサス	0			
ミッショ		ETC タコグラフ		•••••	エアサス	/			
点検項目 結果	状態	9-19-19	<u></u>	•••••	パワステ	©			
ギア鳴き ◎		F-10-T-0	上物仕様		ハンドル	O #	察れ		
ギア抜け ◎		点検項目	結果	状態	燃料タンク	0	スチール		
クラッチ ◎		床材質	/ ス	テンレス		.:	200L		
異音 ◎			<u> </u>	ョロダー溝2列		デフ・			
オイル漏れ ◎					点検項目	結果	状態		
リターダ /					異音	0			
					オイル漏れ	0			
					デフロック	/			
特記事項									
記録簿()									
タイヤ残量 タイヤサイズ									
4 3	<u>単位:mm</u>		_	11/70R22.5	275/70R22.5	5_			
	 		_			_			
[3] [3] [6]		275/70R2	2.5	275/70R22.5	11/70R22.5	1	1/70R22.5		
				· ·			· · ·		
				<u> </u>		 	<u> </u>		
フペア			7 ^ 7						

素材:スチール 備考:

ZMP — —

上物仕様									
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式						
保冷バン	矢野特殊自動車	VBV2795 「B960303」	平成 8年4月						
【備考】庫内灯2つ ラッシング3段 床フック6対									
パワーゲート/垂直ゲート	矢野特殊自動車	FVA1001	平成 8年5月						
【備考】									
【備考】									
I									

外装状態							
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石				
有確認済		/]/	点傷有				



割れ