

| 車両情報  |             |             |       |                         |
|-------|-------------|-------------|-------|-------------------------|
| 車名    | 初年度登録       | 型式          | 形状    | 車台番号                    |
| 日野    | 令和 4年2月     | 2RG-XZU605X | 塵芥車   | XZU605-0036147          |
| 走行    | 馬力          | シフト         | ブレーキ  | ボディ内寸                   |
| 536km | 150PS/110KW | M/T 6速      | ハキューム | 長：mm 幅：mm<br>高：mm 門高：mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    | 電装関係     |    |     | キャビン   |    |             |
|-------|----|----|----------|----|-----|--------|----|-------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態  | 点検項目   | 結果 | 状態          |
| 異音    | ◎  |    | エアコン     | ◎  |     | シート    | ◎  |             |
| オイル混入 | ◎  |    | スターター    | ◎  |     | ヘッドライト | ◎  | LED         |
| オイル漏れ | ◎  |    | オルタネーター  | ◎  |     | ウィンカー  | ◎  |             |
| 水混入   | ◎  |    | P/W（運転席） | ◎  |     | ワイパー   | ◎  |             |
| 水漏れ   | ◎  |    | P/W（助手席） | ◎  |     | ミラー    | ◎  |             |
| 燃料漏れ  | ◎  |    | 坂道発進装置   | ／  |     | 走行関係   |    |             |
| 排気    | ◎  |    | 異常ランプ    | ◎  |     | 点検項目   | 結果 | 状態          |
| マフラー  | ◎  |    | オーディオ    | ◎  |     | リーフサス  | ◎  |             |
| ターボ   | ◎  |    | バックカメラ   | ◎  | カラー | エアサス   | ／  |             |
| 冷却水吹返 | ◎  |    | 電格ミラー    | ◎  |     | パワステ   | ◎  |             |
| ミッション |    |    | ETC      | ◎  | 標準  | ハンドル   | ◎  |             |
| 点検項目  | 結果 | 状態 | タコグラフ    | ／  |     | 燃料タンク  | ◎  | スチール<br>70L |
| ギア鳴き  | ◎  |    | 上物仕様     |    |     | デフ     |    |             |
| ギア抜け  | ◎  |    | 点検項目     | 結果 | 状態  | 点検項目   | 結果 | 状態          |
| クラッチ  | ◎  |    | 床材質      | ／  |     | 異音     | ◎  |             |
| 異音    | ◎  |    |          |    |     | オイル漏れ  | ◎  |             |
| オイル漏れ | ◎  |    |          |    |     | デフロック  | ／  |             |
| リターダ  | ／  |    |          |    |     |        |    |             |

特記事項 アイドリングストップ付き、スベアキー2本。

記録簿 無 ○

| タイヤ残量 |   |   |   | タイヤサイズ    |           |           |           |
|-------|---|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 単位：mm |   |   |   |           |           |           |           |
| 9     | 9 |   |   | 205/85R16 | 205/85R16 |           |           |
| —     | — |   |   | —         | —         |           |           |
| 9     | 9 | 9 | 9 | 205/85R16 | 205/85R16 | 205/85R16 | 205/85R16 |
| —     | — | — | — | —         | —         | —         | —         |
| スベア   |   |   |   | —         | —         | —         | —         |
|       |   |   |   | スベア       | 205/85R16 | —         | —         |
|       |   |   |   | 素材：スチール   | 備考：       |           |           |

上物仕様



| 上物名 | メーカー  | 型式「製造番号」                    | 年式    |
|-----|-------|-----------------------------|-------|
| 塵芥車 | 新明和工業 | GTO42-5434<br>「H2201471963」 | 令和 4年 |

【備考】プレス式、容積4.3立米、汚水タンク、押し出し排出、連続作動S/W付き。

【備考】

【備考】

| 外装状態     |        |         |    |
|----------|--------|---------|----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有        | 確認済    | 無       | 無  |



【外装】

【ボデー内】

|      |       |    |     |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|