

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成26年7月	TKG-FK64F	アルミウィング	FK64F-583552
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
798,216km	220PS/162KW	M/T 6速	エア-	長: 6,240 mm 幅: 2,390 mm 高: 2,400 mm 門高: 2,300 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	○	風向切替不良
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	○	下降時キー音
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン	
点検項目	結果 状態
シート	○ 破れ、へたり
ヘッドライト	◎ ハロゲン
ウィンカー	◎
ワイパー	◎
ミラー	◎

走行関係	
点検項目	結果 状態
リーフサス	◎
エアサス	◎ リヤエアサス
パワステ	◎
ハンドル	○ キズ有り
燃料タンク	◎ スチール 200L

デフ	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル漏れ	◎
デフロック	/





特記事項 キーレスキー1本、スペアキー1本、燃料タンクキー1本、アドブルータンクキー1本、キャブ内汚れ・キズ有り、天井や二汚れ、センターコンソール開閉不良、天井スピーカー欠損

記録簿 無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	6	5		225/80R17.5	225/80R17.5		
	—	—		—	—		
6	6	6	6	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア	—	—	
素材：アルミ				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パプコ	「459C0748」	平成26年
【備考】ラッシングレール2段、庫内灯3ヶ、引出しフック5対、渡し板			
パワーゲート／跳ね上げゲート	極東開発工業	G31002C-B3MFA2 「14T070124N」	平成26年
【備考】全長1,550mm、全幅2,350mm、有効長1,300mm、有効幅2,270mm、最大荷重1,000kg、※ラジコン（作動不良、電源入らず）			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------