

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成29年4月	TPG-FBA20	平ボディ	FBA20-553857
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
188,945km	130PS/96KW	A/T デュオニック 6速	ハキ्यूム	長:3,110 mm 幅:1,610 mm 高:380 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	キャップ欠品。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎	ヒルスタートアシスト			
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	○	オイルにじみ	バックカメラ	/				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			走行関係			点検項目		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		ETC	◎	標準	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		タコグラフ	/		エアサス	/	
クラッチ	/					パワステ	○	ラック&ピニオン渗み
異音	◎							
オイル漏れ	◎					ハンドル	○	擦れ
リターダ	/					燃料タンク	◎	スチール70L
上物仕様			デフ			点検項目		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
床材質	/	木材	異音	◎		異音	◎	
			オイル漏れ	◎		オイル漏れ	◎	
			デフロック	/		デフロック	/	





特記事項 キャブ内汚れ傷。ルーフヘコミ有。スターターキー1本、スペアキー1本、キーレスリモコン1ケ。

記録簿 有 (R1/10~R3/10)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	2	3			195/75R15	195/75R15	
	—	—			—	—	
2	2	3	3	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア			
		8	—			195/75R15	—

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パプコ	BA15-7563 「0104」	
【備考】 リヤ右L型ブラケット曲り。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------