

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
フルハーフ	平成24年10月		アルミ平	DFPFF241B-72555
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
			エア-	長:12,560 mm 幅:2,400 mm 高:770 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	／	
オイル混入	／	
オイル漏れ	／	
水混入	／	
水漏れ	／	
燃料漏れ	／	
排気	／	
マフラー	／	
ターボ	／	
冷却水吹返	／	

点検項目	ミッション	
	結果	状態
ギア鳴き	／	
ギア抜け	／	
クラッチ	／	
異音	／	
オイル漏れ	／	
リターダ	／	

点検項目	電装関係	結果	状態
エアコン	／		
スターター	／		
オルタネーター	／		
P/W（運転席）	／		
P/W（助手席）	／		
坂道発進装置	／		
異音ランプ	／		
オーディオ	／		
バックカメラ	／		
電格ミラー	／		
ETC	／		
タコグラフ	／		

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/ 木材	

点検項目	結果	状態
シート	／	
ヘッドライト	／	
ウィンカー	◎	
ワイパー	／	
ミラー	／	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
バウステ	/	
ハンドル	/	
燃料タンク	/	

点検項目	デフ結果	状態
異音	/	
オイル漏れ	/	
デフロック	/	

特記事項
記録簿 有 (H25/10～R2/12)

▼ **タイヤ残量**





単位: mm

—	—	—	—
9	5	4	3
11	11	3	1
スベア		—	—

タイヤサイズ			
—	—	—	—
<u>11R22.5 14PR</u>	<u>11R22.5 14PR</u>	<u>11R22.5 14PR</u>	<u>11R22.5 14PR</u>
<u>11R22.5 14PR</u>	<u>11R22.5 14PR</u>	<u>11R22.5 14PR</u>	<u>11R22.5 14PR</u>
—	—	—	—
スペア	—	—	—

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
	日本フルハーフ	DFPFF241B 「P1A5101」	平成24年
【備考】 引き出フック24対 りん木入有り フェリーフック3対			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ