

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成27年7月	QDG-FS1EREA	ダンプ	FS1ERE-10180	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
693,156km	450PS/331KW	M/T 7速	エア	長：6,500mm 高：1,020mm	幅：2,180mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	ロッカーカバー	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		▼		
排気	○	エキゾーストマニホールド	異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
		※ガスケット不良、排気漏れ。	オーディオ	◎		リーフサス	◎	
マフラー	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	／	
ターボ	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
冷却水吹返	◎		ETC	／		ハンドル	○	擦れ
▼			タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	スチール 300L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	ステンレス	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	◎	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎	永久磁石式						



特記事項 助手席のみビニールシート張り

記録簿 有（H28/7～R3/7）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
5	4			11R22.5 16PR	11R22.5 16PR		
—	—			—	—		
5	5	5	5	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
8	8	0	6	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スエア				—	—	—	—
				素材：スチール	備考：リア2軸目左のみスタッドレス		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
土砂禁ダンプ	極東開発工業	KD12-671 「14U110223E」	平成27年
【備考】天蓋付き、フルトレーラー連結装置付き、ステンレス製土砂禁ダンプ			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】				【ボディ内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ