

車 両 情 報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
いすゞ	平成18年10月	PA-NPR81N	散水車	NPR81-7028565		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
42.163km	160PS/118KW	A/T スムーサー 6速		ハキ्यूム	長： 高：	mm 幅： mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	/	
ETC	/	
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/ 鉄板	

キャビン	
点検項目	結果 状態
シート	○ 擦れ、汚れ
ヘッドライト	○ ハロゲン レンズくもり。
ウィンカー	◎
ワイパー	◎
ミラー	○ 左右カパーびび割れ。

走行関係	
点検項目	結果 状態
リーフサス	◎
エアサス	／
パワステ	／
ハンドル	○ 擦れ
燃料タンク	◎ スチール 100L

デフ	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル濡れ	◎
デフロック	／

特記事項 キャブ内汚れ傷。アイドリングストップ付。鍵1本（スペアー無）。

記録簿 有 (H23/11~R2/11)

タイヤ残量





単位: mm

	6	7	
	—	—	
6	6	6	6
—	—	—	—
スベア		8	—

タイヤサイズ			
	215/85R16	215/85R16	
	—	—	
215/85R16	215/85R16	215/85R16	215/85R16
—	—	—	—
スペア		215/85R16	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
散水車	ユニテック	HD-SW-4T	平成18年10月
【備考】タンク容量4000L。前後強制散水（4箇所独立）。電気操作式。自吸式。吸水ホース。 ※放水銃、ホース欠品。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------