

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	令和 2年2月	2PG-CD5CA	冷凍ウイング	JNCMB02C0KU043570-B
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
201,561km	390PS/287KW	A/T エスコット 12速	エア	長: 9,400 mm 幅: 2,330 mm 高: 2,330 mm 門高: 2,230 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎	ヒルスタートアシスト			
排気	◎		異常ランプ	△	整備点検情報ランプ点灯。			
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	エアサス	◎	リヤエアサス
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎		パワステ	◎	
ギア鳴き	◎		上物仕様			ハンドル	◎	
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
クラッチ	/		床材質	/	アルミ 1型キーストン	デフ		
異音	◎					点検項目	結果	状態
オイル漏れ	◎					異音	◎	
リターダ	/					オイル漏れ	◎	
						デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ傷。スターターキー2本。キーレスリモコン1ヶ。燃料キャップキー (SCRキャップキー) 2本。ボデーキー1本。スベアー以外スタッドレスタイヤ。  
記録簿 有 (3/7)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
7	8			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
12	11	9	10	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
4	4	5	4	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スベア	13	—		スベア	295/80R22.5	—	
素材: スチール				備考: フロント、リヤタイヤサイズ違い。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	矢野特殊自動車	WPA2806-1 「B190466」	令和 1年7月
【備考】 断熱リヤ40mm、サイド50mm。ジョロダール4列。エアラインレール。ラッシングレール2段。左右上部角LED庫内灯。水抜き穴前後2対。ウイングスイッチ4方。フェリーフック4方。			
冷凍機/直結	菱重	TDJS70A-L2	令和 1年
【備考】 -30℃設定 ( +16℃ → +1.9℃ 確認 )。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有 (リペア 不可)



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ