

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年6月	TKG-FRR90T2	アルミウィング	FRR90-7094858
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
494,530km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長: 6,240 mm 幅: 2,360 mm 高: 2,390 mm 門高: 2,280 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板 綿板張り。

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	キャップ 欠品。

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	○	リヤエアサス、ひび 4カ所。
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ傷。アイドルリングストップ。インパネポケット、ブラケット欠品。ドア灰皿左右欠品。
スターターキー1本。スペアキー1本。

記録簿 有 (R2/12~R3/12)

タイヤ残量





単位: mm

	10	9	
	—	—	
9	9	10	9
—	—	—	—
スベア		0	—

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	<u>—</u>	<u>—</u>	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
スペア		<u>225/80R17.5</u>	<u>—</u>
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMS 「W4DC981」	平成28年
【備考】引き出しフック5対。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。リヤ跳ね上げ扉。			
パワーゲート／垂直ゲート	日本フルハーフ	HB3A 「G5D7917」	平成28年
【備考】PG寸法：全長1585mm、全幅2315mm、有効長1300mm、有効幅2180mm。最大荷重1000Kg。庫内リモコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ポテ一内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------