

| 車 両 情 報   |             |              |        |                            |                             |
|-----------|-------------|--------------|--------|----------------------------|-----------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式           | 形状     | 車台番号                       |                             |
| 三菱ふそう     | 平成23年10月    | SKG-FEA50    | ドライバン  | FEA50-501551               |                             |
| 走行        | 馬力          | シフト          | ブレーキ   | ボディ内寸                      |                             |
| 274.825km | 150PS/110KW | A/T デュオニク 6速 | ハキ्यूム | 長: 4,310 mm<br>高: 1,830 mm | 幅: 1,770 mm<br>門高: 1,780 mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

[illegible]





特記事項 キャブ内汚れ、傷。スターターキー1本、スペアキー2本、キーレスリモコン1ケ、ボデーキー4本。

記錄簿 有 (H24/11、H25/5、R3/10、R4/5)

| タイヤ残量    |   |   |   | タイヤサイズ    |           |           |           |
|----------|---|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 単位: mm   |   |   |   |           |           |           |           |
|          | 3 |   | 4 |           | 195/85R16 |           | 195/85R16 |
|          | — |   | — |           | —         |           | —         |
| 3        | 2 | 2 | 3 | 195/85R16 | 195/85R16 | 195/85R16 | 195/85R16 |
| —        | — | — | — | —         | —         | —         | —         |
| スベア      |   |   |   | スベア       |           |           |           |
|          |   | 8 | — |           |           | 195/85R16 | —         |
| 素材: スチール |   |   |   | 備考:       |           |           |           |

| 上物仕様                                        |      |          |       |
|---------------------------------------------|------|----------|-------|
| 上物名                                         | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式    |
| ドライバン                                       | パプコ  | 196N6041 | 平成23年 |
| 【備考】庫内灯3ケ。90度ストッパー（左欠品）。観音扉3枚折り。左スライド式サイド扉。 |      |          |       |
|                                             |      |          |       |
| 【備考】                                        |      |          |       |
|                                             |      |          |       |
| 【備考】                                        |      |          |       |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 無       | 点傷有 |



【外装】

【ボデー内】

|          |           |    |     |    |     |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|