

| 車両情報     |             |            |         |                                                 |
|----------|-------------|------------|---------|-------------------------------------------------|
| 車名       | 初年度登録       | 型式         | 形状      | 車台番号                                            |
| 日野       | 令和 2年1月     | 2KG-FD2ABA | アルミウイング | FD2AB-115228                                    |
| 走行       | 馬力          | シフト        | ブレーキ    | ボディ内寸                                           |
| 46,984km | 210PS/154KW | M/T 6速     | エア－     | 長：6,270 mm 幅：2,210 mm<br>高：2,430 mm 門高：2,320 mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    | 電装関係     |    |     | キャビン   |    |           |
|-------|----|----|----------|----|-----|--------|----|-----------|
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態  | 点検項目   | 結果 | 状態        |
| 異音    | ◎  |    | エアコン     | ◎  |     | シート    | ○  | タバコ穴、擦れ   |
| オイル混入 | ◎  |    | スターター    | ◎  |     | ヘッドライト | ◎  | LED       |
| オイル漏れ | ◎  |    | オルタネーター  | ◎  |     | ウィンカー  | ◎  |           |
| 水混入   | ◎  |    | P/W（運転席） | ◎  |     | ワイパー   | ◎  |           |
| 水漏れ   | ◎  |    | P/W（助手席） | ◎  |     | ミラー    | ◎  |           |
| 燃料漏れ  | ◎  |    | 坂道発進装置   | ◎  |     |        |    |           |
| 排気    | ◎  |    | 異常ランプ    | ◎  |     | 走行関係   |    |           |
| マフラー  | ◎  |    | オーディオ    | ◎  |     | 点検項目   | 結果 | 状態        |
| ターボ   | ◎  |    | バックカメラ   | ◎  | カラー | リーフサス  | ◎  |           |
| 冷却水吹返 | ◎  |    | 電格ミラー    | ◎  |     | エアサス   | ／  |           |
|       |    |    | ETC      | ◎  | 2.0 | パワステ   | ◎  |           |
|       |    |    | タコグラフ    | ／  |     | ハンドル   | ◎  |           |
| ミッション |    |    | 上物仕様     |    |     | 燃料タンク  | ◎  | スチール 200L |
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態  |        |    |           |
| ギア鳴き  | ◎  |    | 床材質      | ／  | 木材  | デフ     |    |           |
| ギア抜け  | ◎  |    |          |    |     | 点検項目   | 結果 | 状態        |
| クラッチ  | ◎  |    |          |    |     | 異音     | ◎  |           |
| 異音    | ◎  |    |          |    |     | オイル漏れ  | ◎  |           |
| オイル漏れ | ◎  |    |          |    |     | デフロック  | ／  |           |
| リターダ  | ／  |    |          |    |     |        |    |           |



特記事項 キャブ内汚れ、傷。アイドリングストップ付。スターターキー1本、スパーキー2本、ボデーキー2本。

記録簿    ○

| タイヤ残量   |   |     |   | タイヤサイズ      |             |             |             |
|---------|---|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位：mm   |   |     |   |             |             |             |             |
| 9       | 9 |     |   | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |             |             |
| —       | — |     |   | —           | —           |             |             |
| 6       | 7 | 6   | 6 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |
| —       | — | —   | — | —           | —           | —           | —           |
| スペア     |   |     |   | 1           | —           |             |             |
|         |   |     |   |             |             |             |             |
| 素材：スチール |   | 備考： |   |             |             |             |             |

| 上物仕様                            |         |            |       |
|---------------------------------|---------|------------|-------|
| 上物名                             | メーカー    | 型式「製造番号」   | 年式    |
| アルミウイング                         | トランテックス | W063F77-05 | 令和 2年 |
| 【備考】引き出しフック5対。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。 |         |            |       |
|                                 |         |            |       |
| 【備考】                            |         |            |       |
|                                 |         |            |       |
| 【備考】                            |         |            |       |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 無       | 点傷有 |



|          |           |    |     |    |        |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|----|--------|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 【外装】     |           |    |     |    | 【ボデー内】 |    |          |           |           |         |
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡    | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |