

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	令和 1年5月	2PG-CYJ77C	アルミウィング	CYJ77C-7006681	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
370.399km	380PS/279KW	M/T 7速	エアー	長:9,680 mm 高:2,650 mm	幅:2,400 mm 門高:2,580 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎							
ターボ	◎		オーディオ	○	ナビ付き、アンテナ折れ			
冷却水吹返	◎		バックカメラ	◎	カラー			
			電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	◎	2.0			
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ			
ギア鳴き	◎							
ギア抜け	◎							
クラッチ	◎							
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎							
走行関係								
点検項目	結果	状態						
リーフサス	◎							
エアサス	◎	リヤエアサス						
パワステ	◎							
ハンドル	◎							
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L						
デフ								
点検項目	結果	状態						
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
デフロック	◎							





特記事項 *キャブフロント右付近補修跡。キャブ内汚れ、傷。アイドリングストップ付。インパネポケット欠品。
スターターキー1本（キーレス付）、スペアキー1本、ボデーキー3本。

記録簿 無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
1	1			<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
0	0			<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
0	0	2	5	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
0	0	0	1	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
スベア				スベア			
2		ー		<u>245/70R19.5</u>		ー	
素材：アルミ				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DLK 「W8KG663」	令和 1年
【備考】引き出しフック9対。ラッシングレール2段。庫内灯4ヶ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----