

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和 2年5月	2PG-FD2ABG	アルミウィング	FD2AB-118388	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
171.953km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長:6,220 mm 高:2,420 mm	幅:2,390 mm 門高:2,330 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャンペーン		
点検項目	結果	状態
シート	○	タバコ穴
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 エンジンキー3本、ボディキー4本、ドアキー2本 9/20一部車載済（戸次）

記録簿 有 (R2/8~R3/12)

▼ **タイヤ残量**





単位: mm

	9	9	
	—	—	
2	2	2	3
—	—	—	—
スベア		12	—

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スベア		225/80R17.5	—
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	W101F99	令和 2年5月
【備考】ラッシングレール2段、引き出し床フック5対、庫内灯LED3ヶ所			
パワーゲート／格納ゲート	トランテックス	TRAK-6485D 「S10404625」	令和 2年
【備考】全長1540mm、全幅2430mm、有効幅2400mmストッパー迄1428mm、ラジコン付き。※ゲート本体スイッチ作動時動き悪い			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----