

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成29年4月	TPG-FBA00	アルミ平	FBA00-551184
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
33,732km	110PS/81KW	A/T デュオニク 6速	ハキューム	長：2,120 mm 幅：1,630 mm 高：690 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン																										
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態																								
異音	◎		エアコン	◎	リヤ送風付。	シート	◎	カバー付																								
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン																								
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎																									
水混入	◎		P/W (運転席)	◎	後部席手動式。	ワイパー	◎																									
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	社外品																								
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎	ヒルスタートアシスト	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">走行関係</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リーフサス</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>エアサス</td> <td>/</td> <td></td> </tr> <tr> <td>パワステ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ハンドル</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>燃料タンク</td> <td>◎</td> <td>スチール 70L</td> </tr> </tbody> </table>			走行関係			点検項目	結果	状態	リーフサス	◎		エアサス	/		パワステ	◎		ハンドル	◎		燃料タンク	◎	スチール 70L			
走行関係																																
点検項目	結果	状態																														
リーフサス	◎																															
エアサス	/																															
パワステ	◎																															
ハンドル	◎																															
燃料タンク	◎	スチール 70L																														
排気	◎		異常ランプ	◎	ナビ付き	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">デフ</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>デフロック</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			デフ			点検項目	結果	状態	異音	◎		オイル漏れ	◎		デフロック	/										
デフ																																
点検項目	結果	状態																														
異音	◎																															
オイル漏れ	◎																															
デフロック	/																															
マフラー	◎		オーディオ	◎	カラー ナビ兼用	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">上物仕様</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>床材質</td> <td>/</td> <td>木材</td> </tr> </tbody> </table>			上物仕様			点検項目	結果	状態	床材質	/	木材															
上物仕様																																
点検項目	結果	状態																														
床材質	/	木材																														
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー ナビ兼用	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ミッション</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ギア鳴き</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ギア抜け</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>クラッチ</td> <td>/</td> <td></td> </tr> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>リターダ</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			ミッション			点検項目	結果	状態	ギア鳴き	◎		ギア抜け	◎		クラッチ	/		異音	◎		オイル漏れ	◎		リターダ	/	
ミッション																																
点検項目	結果	状態																														
ギア鳴き	◎																															
ギア抜け	◎																															
クラッチ	/																															
異音	◎																															
オイル漏れ	◎																															
リターダ	/																															
冷却水吹返	◎		電格ミラー	/		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">外装状態</th> </tr> <tr> <th>キャブコーション</th> <th>フレーム番号</th> <th>フレームのさび</th> <th>飛石</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有</td> <td>確認済</td> <td>無</td> <td>点傷有</td> </tr> </tbody> </table>			外装状態			キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	有	確認済	無	点傷有													
外装状態																																
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石																													
有	確認済	無	点傷有																													
			ETC	◎																												
			タコグラフ	/																												

特記事項 ※キャブ内汚れ、傷。スターターキー1本、スベア無、キーレスリモコン1ケ。純正リヤバンパー欠品。
記録簿 無○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
5	5			—	—		
—	—			—	—		
5	5	5	5	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア			7	—	—	—	—
素材：				備考：185/75R15			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	パプコ	15AB 2664W 「0103」	平成29年
【備考】ゴム敷マット。リヤ幅高さ：790mm。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ