

車検情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
いすゞ	H22	PKG	FRR90-7020778	冷凍車・PG付
走行	馬力	シフト		
476,814 km	210 <b>(ps)</b> /kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T 6 速		
ブレーキ		ボディ内寸		
<b>(エア)</b> バキューム		長： 5.75 m 幅： 2.16 m 高： 2.18 m 門高： 2.00 m		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

**エンジン**

点検項目	結果	状態
異音	○	エンジンブレ
オイル漏れ	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

**電装関係**

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
バッテリー	◎	
ワイパー	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	

**キャビン**

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	スレ、折
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	左加割れ

**ミッション**

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

**走行関係**

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	／	
ベラシャフト	◎	

**デフ**

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

**特記事項**

キャブ内汚れ、キズ 左灰皿フタ欠品  
記録簿有り (H22/12~R2/6)

**タイヤ残量**

単位：mm

4	4		
3	5	7	5
スペア	8		

**タイヤサイズ**

	225/80R17.5	225/80R17.5		
	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5

**上物仕様**

上物名	メーカー	型式	年式	備考
冷凍パン	フルハフ	GAF1 E5E0348		断熱リヤ70mm サイド50mm
冷凍機	菱重	TDJS50-1L2		-30℃設定 冷凍機冷えない コンプレッサ不良
リヤゲート	新明和	RAK10-6465 S10800858		格納式 3枚折れ 最大1000Kg L=1550 W=2100

床アルミ縞板 ラッシングレール2段（リヤ3段） 庫内灯3ケ 冷凍機エラー：E003

**外装状態**

ボデーコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ( )	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有/リペア 可 (不可)

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

