

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成25年11月	TKG-NPR85AN	冷凍ウイング	NPR85-7041570
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
370,817km	150PS/110KW	M/T 6速	バキューム	長：4,960mm 幅：2,090mm 高：1,970mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	ロッカーカバー	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	／	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	／	アルミ 縞板	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							



特記事項 令和2年10月、303,711km時リビルトエンジンに載せ替え済み。

記録簿 有 (R1/6～R3/5)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
4	4			225/70R16	225/70R16		
—	—			—	—		
5	5	4	3	225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		10	—	スベア		225/70R16	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	日本フルハーフ	RMS 「W6D6901」	平成25年
【備考】 ラッシング1段、引出しフック4対、庫内灯4ヶ、水抜き穴4ヶ。			
冷凍機／直結	菱重	TDJS40DA	平成25年
【備考】 -5℃設定			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ