

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成26年3月	TKG-FRR90S2	冷凍パン	FRR90-7061034
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
638,777km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長:6,130 mm 幅:2,280 mm 高:2,010 mm 門高:2,000 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
タボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	△	クラッチブースターエ ア漏れ。
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ システムフロアー

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	キャップ 左右欠品。

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	

特記事項 キャブ内汚れ傷。インパネポケット欠品。助手席ドア灰皿蓋欠品。スターターキー1本、スペアキー無。

記録簿 有 (H26/6~R3/12)

タイヤ残量

単位: mm





1	0		
—	—		
0	0	0	0
—	—	—	—
スベア		0	—

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>225/80R17.5</u>	—

素材：アルミ 備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	F140638	平成26年3月
【備考】断熱リヤ100mm、70mm。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。水抜き穴前後2対。90度ストッパー。			
冷凍機／直結	東プレ	XV42LOC-T	平成26年3月
【備考】-30℃設定 （ 1hで +16℃ → -11℃ 確認 ）。			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002H-B3MRA2 「14T028750N」	平成26年
【備考】PG寸法：全長1570mm、全幅2190mm、有効長1215mm、有効幅2115mm。最大荷重1000Kg。庫内リモコン付。 ラジコン付。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------