

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 2年1月	2PG-FR1AHG	冷凍ウイング	FR1AH-104976
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
164,986km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,360 mm 幅：2,400 mm 高：2,340 mm 門高：2,240 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	デジタル	燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	ステンレス	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	◎	永久磁石式						

特記事項

キャブ内汚れ、メインキー1本スベアキー 2本、キーレス1個、ポデーキー3本





記録簿

有 (R3/1,R4/1)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
12	12			275/80R22.5	275/80R22.5		
—	—			—	—		
12	12	10	12	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
8	9	9	8	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スベア				スベア	275/80R22.5	—	
				素材：アルミ	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	日本フルハーフ	RKL 「W8H5876」	令和 2年1月
【備考】 ラッシング2段、庫内灯7ヶ、引出しフック10対、水抜き穴4ヶ所、ウイング開閉スイッチ前後有り			
冷凍機／直結	デンソー	DS42LN-EP42	令和 1年11月
【備考】 -32℃設定			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----