管理番号: 063258

UJ 車輌チェックシート

Pour control and a birthy						
車輌情報						
車名	年式	排ガス	車体番号	形状		
日野	R1	2KG	FD2AB-115618	ト゛ライハ゛ン		
走行	馬力	シフト				
403 km	210 ps /kw	M/T A/	/T · セミA/T	6 速		
ブレーキ		ボディ内 [・]	र्ग			
<u> </u>	バキューム	長: 8.63 m	幅: 2.38 m 高: 2.65 m 門	高: 2.59 m		

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

	エンジン					
点検項目	結果	状態				
異音	0					
オイル漏れ	0					
水漏れ	0					
燃料漏れ	0					
排気	0					
排圧	0					
マフラー	0					
ターボ	0					

電装関係					
点検項目	結果	状態			
エアコン	0				
スターター	0				
オルタネー ター	0				
パワーウィン ド	0				
坂道発進装置	0				
異常ランプ	0				
オーディオ	0				
バックカメラ	0	カラー、ミラー式			
電格ミラー	0				

点検項目	結果	状態
雨漏り	0	
シート	0	
ヘッドライト	0	
ウィンカー	0	
ワイパー	0	
ミラー	0	
ミフー	0	

ミッション					
点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	0				
ギア抜け	0				
クラッチ	0				
異音	0				
オイル漏れ	0				
リターダ					

走行関係				
点検項目	結果	状態		
ハンドルBOX	0			
スプリング	0			
エアサス	0			
ペラシャフト	0			

		デフ
点検項目	結果	状態
異音	0	
オイル漏れ	0	
デフロック	/	

牛	寺記事項				

F /00D47 F		
25/90R17.5	225/90R17. 5	
25/90R17. 5	225/90R17. 5	225/90R17. 5
,	5/90R17. 5	5/90R17. 5 225/90R17. 5

	上物仕様						
上物名	メーカー	型式	年式	備考			
ト゛ライハ゛ン	日本フルハーフ	DLB T5JA949		※年式違い			

床木板張り 燃料タンク200L ラッシング2段 庫内灯4ケ

外装	状態
ボデーコーション	フレーム番号
有 ・無・()	確認済・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無・小・中・大	無・ 点傷有 ・ 飛石有(リペア 可 不可)

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。







