

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成26年2月	QKG-SH1EDAG	トラクタ	SH1EDA-13195	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
863,416km	450PS/331KW	M/T 7速	エアー	長： 高：	mm 幅： mm 門高：

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	△	音出ない			
ターボ	◎		バックカメラ	/				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	◎	標準	点検項目	結果	状態
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ			
ギア鳴き	◎		上物仕様			点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態			
クラッチ	◎		床材質	/	鉄板	異音	◎	
異音	◎		デフ			オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	◎							





特記事項 キャブ内汚れ、傷。インパネポケット欠品。フロントバンパー右コーナーカーバー欠品。フロントバンパースカート右外れ。
フロントグリル割れ。スターターキー1本、スベアーキー1本、燃料キャップキー2本。

記録簿 有 (H27/2～R4/2)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
6	8			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
8	8	9	10	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		5	—	スベア		295/80R22.5	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ソーシン	HMV-13-A 「E1-16599」	平成25年
【備考】 第五輪荷重11,500Kg			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 可)



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】