

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 2年4月	2KG-FD2ABG	冷凍バン	FD2AB-117162
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
221,583km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：6,120 mm 幅：2,250 mm 高：2,000 mm 門高：2,000 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	△	ワイパーゴム切れ
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	／		パワステ	◎	
ミッション			タコグラフ	／		ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態				燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	／	アルミ	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							





特記事項 エンジンキー2本、ボデーキー6本

記録簿 有 (R3/1～R4/7)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
5	7			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
4	4	2	5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		3	—	スベア		225/80R17.5	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	GMF7 「E5E9531」	令和 2年
【備考】左サイドドア(スライド式)、庫内灯3ヶ、ラッシングレール2段、90度ストッパー、床キーストン			
パワーゲート／格納ゲート	新明和工業	RAK10-6485D 「S10201479」	令和 2年
【備考】長さ1550mm、幅2300mm、有効長1400mm、有効幅2200mm、最大昇降1000kg、リモコン付き			
直結	菱重	TDJS50A 「045700187BL」	令和 2年
【備考】-30℃設定			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】