

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成25年9月	TKG-FRR90S2	アルミウィング	FRR90-7052571	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
424.939km	210PS/154KW	M/T 6速	エアー	長:6,230 mm 高:2,390 mm	幅:2,220 mm 門高:2,290 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

[illegible]





特記事項 ※H31/04月：走行275.123km時クラッチOH済。キャブ内汚れ傷。助手席ドア灰皿蓋欠品。ルーフヘコミ有。

記録簿 有 (H26/3~R3/7)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
8	8			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
7	7	7	6	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア 4				スベア 225/80R17.5			
素材：スチール				備考：スベアースタッドレスタイヤ、段減り。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMS 「W6DN386」	平成25年
【備考】引き出しフック5対。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。門口錆有。			
パワーゲート／格納ゲート／2枚折り。	新明和工業	PAK10-6475D 「S40902098」	平成25年
【備考】PG寸法：全長1550mm、全幅2200mm、有効長1285mm、有効幅2115mm。最大荷重1000Kg。ラジコン付			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------