

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成29年4月	TPG-FBA20	平ボディ	FBA20-553879	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
161.925km	130PS/96KW	A/T デュオニック	パキューム	長:3,100 mm 高:380 mm	幅:1,610 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャンプ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	左ステータ曲がり。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎	ヒルスタートアシスト			
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	／				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			走行関係					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		ETC	◎	標準	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		タコグラフ	／		エアサス	／	
クラッチ	／					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 75L。
リターダ	／							
上物仕様			デフ					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
床材質	／	木材	異音	◎				
			オイル漏れ	◎				
			デフロック	／				





特記事項 キャブ内汚れ、キズ。スターターキー1本、スペアキー1本、キーレスリモコン1個。ルーフ凹み有。
※R3/01月：127,196km時、ディーラーにてエンジンAssy載せ替え済（記録簿有。）

記録簿 有 (R2/7~R4/2)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	1	2			195/75R15	195/75R15	
	—	—			—	—	
1	1	0	1	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				スペア	195/75R15	—	
素材：スチール				備考：フロントタイヤ左片減り。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パプコ	BA15-7599 「0104」	平成29年
【備考】後部パイプ穴1対。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----