

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成26年12月	TKG-FD9JLAA	冷凍バン	FD9JLA-15000
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
368,605km	210PS/154KW	M/T 6速	エアー	長:6,190 mm 幅:2,250 mm 高:2,100 mm 門高:2,060 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ リクライニング不良
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	結果	状態
リーフサス	◎		
エアサス	/		
パワステ	◎		
バンドル	○	擦れ	
燃料タンク	◎	スチール 200L	

点検項目	デフ	結果	状態
異音	◎		
オイル濡れ	◎		
デフロック	/		

特記事項 キャブ内汚れ、傷。運転席ドア灰皿蓋欠品。スターターキー1本、スペアキー2本、ボデーキー3本（リヤ固着の為使用不可）。

記録簿 有 (H28/12~R3/12)

タイヤ残量





単位: mm

	7	7	
	—	—	
3	4	2	2
—	—	—	—
スベア		3	—

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>225/80R17.5</u>	—
素材：アルミ	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	ランテックス	4KZ0211-01 「HFCKA-FLAFDN」	平成26年
【備考】断熱リヤ70mm、サイド70mm。ラッシングレール2段。庫内灯3ヶ。水抜き穴前後2対。90度ストッパー。			
冷凍機／直結	菱重	TDJS50A-L2	平成26年
【備考】-30℃設定（1hで+29℃→+3℃確認）。			
格納ゲート／2枚折り	ランテックス	TRAK10-6475D 「S51106468」	平成26年
【備考】PG寸法：全長1550mm、全幅2180mm、有効長1285mm、有効幅2115mm。最大荷重1000Kg。庫内リモコン付。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------