

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成29年3月	TKG-FD7JLAG	冷凍パン	FD7JLA-23462	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
717,062km	240PS/177KW	M/T 6速	エアー	長:6,250 mm 高:2,200 mm	幅:2,270 mm 門高:2,190 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャンプ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	風向切替不良	シート	○	破れ、へたり、タバコ穴、擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	インタークーラーホース シリンダヘッド付近に じみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	サイド: 左割れ
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	割れ、キャップ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	○	テールパイプすず付着	オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	○	リヤエアサス リヤエアサス4本ヒビ
			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
			タコグラフ	◎	アナログ、デジタル	ハンドル	○	擦れ
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 200L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	デフ		
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ 縞			
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							

特記事項 ボデーえぐれキズ多数、キャブ内汚れ、キーレス1個、メインキー1本、スペアキー1本

記録簿 有 (R2/9~R4/3)





タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
6	8			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
8	8	9	9	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア			
	0	—			225/80R17.5		—
素材：スチール				備考：			

素材：スチール

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「H170658」	平成29年2月
【備考】ラッシング2段、庫内灯3ヶ、ジョロダー4列、水抜き穴4ヶ所、左サイドドア			
冷凍機／直結	東プレ	XV72LOC-U 「H170658」	平成29年2月
【備考】-30℃設定			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002H-B3MFA2	平成29年3月
【備考】最大昇降質量1,000kg、庫内リモコン、ラジコン有り			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 可)



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----