

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成26年12月	TKG-FRR90S2	冷凍バン	FRR90-7071079
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
263,183km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：6,300 mm 幅：2,280 mm 高：2,180 mm 門高：2,170 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり			
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D			
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎				
水混入	◎		P/W（運転席）	○	下降時キ音	ワイパー	◎				
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	カバー外れ			
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係					
排気	◎		異常ランプ	◎							
マフラー	◎		オーディオ	◎							
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー						
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎							
ミッション			ETC	◎	標準	点検項目	結果	状態			
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／							
ギア鳴き	◎		上物仕様								
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態						
クラッチ	◎		床材質	／	アルミ ヘコミ有り						
異音	◎		デフ			点検項目	結果	状態			
オイル漏れ	◎										
リターダ	／										
						異音	◎				
						オイル漏れ	◎				
						デフロック	／				





特記事項 キャブ内汚れ メインキー1本 スペアキー2本 ボディーキー1本、燃料タンクキー1本。

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
8	9			225/90R17.5	225/90R17.5		
—	—			—	—		
7	7	4	1	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		4	—	スペア		225/90R17.5	—
				素材：アルミ		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	GLB 「E5G2651」	平成26年
【備考】 ラッシング2段 庫内灯3ヶ 水抜き穴 2ヶ所 ※リヤドア割れ・補修跡有り 外装・庫内キズ・ヘコミ・割れ有り			
冷凍機／直結	デンソー	CG 844W	平成26年
【備考】 -32℃設定			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002H-3MR 「14T 098579N」	平成26年
【備考】 全長 1,570 全幅 2,130 有効長 1,230 有効幅 2,000 キャスターストッパー 庫内リモコン ※プラットフォーム、キャスターストッパー曲がり			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ