

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年1月	TKG-FRR90S1	クレーン付平	FRR90-7088568
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
21.816km	190PS/140KW	A/T スムーサー 6速	エア	長: 5,410 mm 幅: 2,140 mm 高: 400 mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	/		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
			タコグラフ	/		ハンドル	○	擦れ
			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 100L
			点検項目	結果	状態	デフ		
			床材質	/	木材	点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ傷。アイドルングストップ。スターターキー1本、スベアキーなし。
 記録簿 有 (H28/4~R3/7)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
9	9			225/90R17.5	225/90R17.5		
—	—			—	—		
3	4	9	9	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		9	—	スベア		225/90R17.5	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パブコ	MAKB 5	平成28年
【備考】床板穴あき有。丸カンフック3対。煽りローブ穴3対。			
クレーン/クレーン	タダノ	TM-ZE304HR 「KC1094」	平成28年1月
【備考】2.93 t。フックイン。ブーム4段。ラジコン付。フック作動時ガラ音。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ