

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成27年11月	TKG-FD9JLAA	冷凍ウィング	FD9JLA-16385
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
529,572km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長: 6,200 mm 幅: 2,350 mm 高: 2,200 mm 門高: 2,120 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 綿板

キャビン	
点検項目	状態
シート	○ 破れ、タバコ穴
ヘッドライト	◎ H I D
ウィンカー	○ 後：左割れ
ワイパー	○ ワイパーゴム切れ
ミラー	◎

走行関係	
点検項目	状態
リーフサス	◎
エアサス	/
パワステ	◎
ハンドル	◎
燃料タンク	◎ スチール 200L

デフ	
点検項目	状態
異音	◎
オイル漏れ	○ キャリア取付面
デフロック	/

特記事項 エンジンキー1本、社外シフトノブ
記録簿 ○

タイヤ残量




単位: mm

5	4		
—	—		
6	5	6	4
—	—	—	—
スベア		4	—

タイヤサイズ			
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>		
—	—		
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
<u>スペア</u>	<u>225/80R17.5</u>	—	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	トランテックス	HFDLB-KMAAQM 「2TA6238-03」	平成27年
【備考】ラッシングレール2段、庫内灯3つ、床フック5対、水抜き穴1ヶ所、90° ストッパー			
冷凍機／直結	菱重	TDJS50DB	平成27年
【備考】-30° 設定			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ