

| 車両情報      |            |             |       |                                                 |
|-----------|------------|-------------|-------|-------------------------------------------------|
| 車名        | 初年度登録      | 型式          | 形状    | 車台番号                                            |
| いすゞ       | 令和 1年3月    | TRG-NHR85AN | 冷凍バン  | NHR85-7025522                                   |
| 走行        | 馬力         | シフト         | ブレーキ  | ボディ内寸                                           |
| 146,900km | 110PS/81KW | M/T 5速      | パキューム | 長：2,940 mm 幅：1,670 mm<br>高：1,730 mm 門高：1,720 mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |       | 電装関係     |    |       | キャビン   |    |             |  |  |  |
|-------|----|-------|----------|----|-------|--------|----|-------------|--|--|--|
| 点検項目  | 結果 | 状態    | 点検項目     | 結果 | 状態    | 点検項目   | 結果 | 状態          |  |  |  |
| 異音    | ○  | ベルト鳴き | エアコン     | ◎  |       | シート    | ◎  |             |  |  |  |
| オイル混入 | ◎  |       | スターター    | ◎  |       | ヘッドライト | ◎  | ハロゲン        |  |  |  |
| オイル漏れ | ◎  |       | オルタネーター  | ◎  |       | ウィンカー  | ◎  |             |  |  |  |
| 水混入   | ◎  |       | P/W（運転席） | ◎  |       | ワイパー   | ◎  |             |  |  |  |
| 水漏れ   | ◎  |       | P/W（助手席） | ◎  |       | ミラー    | ◎  |             |  |  |  |
| 燃料漏れ  | ◎  |       | 坂道発進装置   | ／  |       | 走行関係   |    |             |  |  |  |
| 排気    | ◎  |       | 異常ランプ    | ／  |       |        |    |             |  |  |  |
| マフラー  | ◎  |       | オーディオ    | ◎  |       |        |    |             |  |  |  |
| ターボ   | ◎  |       | バックカメラ   | ◎  | カラー   |        |    |             |  |  |  |
| 冷却水吹返 | ◎  |       | 電格ミラー    | ◎  |       |        |    |             |  |  |  |
| ミッション |    |       | ETC      | ◎  | 標準    | 点検項目   | 結果 | 状態          |  |  |  |
| 点検項目  | 結果 | 状態    | タコグラフ    | ／  |       |        |    |             |  |  |  |
| ギア鳴き  | ◎  |       | 上物仕様     |    |       | 燃料タンク  | ◎  | スチール<br>63L |  |  |  |
| ギア抜け  | ◎  |       | 点検項目     | 結果 | 状態    | デフ     |    |             |  |  |  |
| クラッチ  | ◎  |       | 床材質      | ／  | ステンレス |        |    |             |  |  |  |
| 異音    | ◎  |       | 点検項目     |    |       |        |    |             |  |  |  |
| オイル漏れ | ◎  |       | 点検項目     | 結果 | 状態    |        |    |             |  |  |  |
| リターダ  | ／  |       | 異音       | ◎  |       |        |    |             |  |  |  |
|       |    |       | オイル漏れ    | ◎  |       |        |    |             |  |  |  |
|       |    |       | デフロック    | ／  |       |        |    |             |  |  |  |




特記事項 エンジンキー2本、ボデーキー4本、10/20車載済み（江口）

記録簿 有（R2/9～R4/3）

| タイヤ残量   |   |     |   | タイヤサイズ    |           |           |           |
|---------|---|-----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 単位：mm   |   |     |   |           |           |           |           |
| 3       | 4 |     |   | 195/75R15 | 195/75R15 |           |           |
| —       | — |     |   | —         | —         |           |           |
| 7       | 7 | 7   | 7 | 195/75R15 | 195/75R15 | 195/75R15 | 195/75R15 |
| —       | — | —   | — | —         | —         | —         | —         |
| スベア     |   | 10  | — | スベア       |           | 195/75R15 | —         |
| 素材：スチール |   | 備考： |   |           |           |           |           |

| 上物仕様                     |         |            |         |
|--------------------------|---------|------------|---------|
| 上物名                      | メーカー    | 型式「製造番号」   | 年式      |
| 冷凍バン                     | 日本フルハーフ | GLC7       | 令和 1年3月 |
| 【備考】 水抜き穴2個、左サイドドア、庫内灯2個 |         |            |         |
| 冷凍機／直結（スタンバイ付）           | サーモキング  | 1E42146G02 | 令和 1年3月 |
| 【備考】 -20℃設定              |         |            |         |
| 【備考】                     |         |            |         |

| 外装状態     |        |         |    |
|----------|--------|---------|----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有        | 確認済    | 小       | 無  |



【外装】

|      |       |    |     |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|

【ボデー内】