

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和 3年2月	2PG-CYZ77C	アルミ平	CYZ77C-7000664
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
24,391km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,450 mm 幅：2,370 mm 高：2,390 mm 門高：2,370 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎ L E D	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	／				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	◎ 2.0		点検項目	結果	状態
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎ アナログ				
ギア鳴き	◎		上物仕様			リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	エアサス	／	
クラッチ	◎		床材質	／ ステンレス		パワステ	◎	
異音	◎		デフ			ハンドル	◎	
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎ アルミ 300L	
リターダ	◎					点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	◎	





特記事項 キャブ内汚れ。アイドリングストップ付。

記録簿 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
13	13			275/80R22.5	275/80R22.5		
—	—			—	—		
13	13	13	13	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
14	14	14	14	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スベア				14	—		
素材：スチール		備考：					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
チップ運搬車	オタギリボデー	I0070	令和 3年
【備考】作業灯2ケ。前立て内側ハシゴ付。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】