

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 3年12月	2PG-FS1AHJ	冷凍バン	FS1AH-101411
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
4,679km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 9,360 mm 幅: 2,290 mm 高: 2,250 mm 門高: 2,240 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎ LED	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	/	
ターボ	◎		バックカメラ	◎ カラー		エアサス	◎ 総輪エアサス	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/ アルミ		異音	◎	
ギア抜け	◎		燃料タンク			◎ スチール 300L		
クラッチ	◎		点検項目			結果	状態	
異音	◎		異音	◎				
オイル漏れ	◎		オイル漏れ	◎				
リターダ	◎		デフロック	◎				





特記事項 キャブ内汚れ。スターターキー1本、スペアキー1本、キーレスリモコン1ヶ、リヤ物入キー2本。  
記録簿 無○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
10	10	10	10	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
7	7	7	7	—	—	—	—
10	9	9	10	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スベア	15	—	—	スベア	275/80R22.5	—	—

素材: アルミ 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	F215380	令和 3年12月
【備考】断熱リヤ70mm、サイド70mm。I型キーストン。ショロダーレール4列。ラッシングレール3段。庫内灯3ヶ。前後水抜き穴2対。左観音式サイド扉2カ所。リヤ保冷カーテン。			
冷凍機/直結	東プレ	XV92L0E-V/V	令和 3年12月
【備考】-30℃設定 (1hで +25℃ → -3℃ 確認)。			
格納ゲート/2枚折り	極東開発工業	CG1003G-B3MFA2 「21T118730N」	令和 3年
【備考】PG寸法: 全長1575mm、全幅2290mm、有効長1260mm、有効幅2215mm。最大荷重1000Kg。庫内リモコン付。ラジコン付。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ