

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 1年11月	2PG-FU74HZ	アルミ平	FU74HZ-510409
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
185,393km	394PS/290KW	A/T シフトパイロット 1 2速	エア	長：8,900 mm 幅：2,400 mm 高：300 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	◎	標準	点検項目	結果	状態
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	デジタル			
ギア鳴き	◎		上物仕様			点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態			
クラッチ	/		床材質	/	鉄板	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	/							





特記事項 キャブ内汚れ、傷。純正デジタルタコグラフ付。スマートキー2ヶ、尿素キャップキー2本。フロントガラス割れ。

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
2	2			275/80R22.5	275/80R22.5		
—	—			—	—		
3	3	2	2	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
6	6	6	7	—	—	—	—
スベア		10	—	スベア		275/80R22.5	—
素材: スチール				備考: スベア以外スタッドレスタイヤ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	淡路ボデー工業	M-2B 「1-0233」	令和 1年11月
【備考】 左右ハシゴ型床フック。スタンション穴37ヶ。作業灯2ヶ。前立て丸カンフック2ヶ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】