

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/ 木材	

記録簿 有 (R3/7)

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア	225/80R17.5	—	

素材：スチール 備考：リヤ左2本再生タイヤ。スペアー以外スタッドレスタイヤ。

	曲がり			
曲がり				
	外装キズ			
曲がり			外装へこみ	外装キズ

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------