

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成24年3月	LKG-CYJ77A	アルミウィング	CYJ77A-7002548	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
933.394km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長:9,580 mm 高:2,580 mm	幅:2,390 mm 門高:2,500 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	ミッション	結果	状態
ギア鳴き	◎		
ギア抜け	◎		
クラッチ	◎		
異音	◎		
オイル漏れ	◎		
リターダ	◎		

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/ 木材	

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	○	リヤエアサス、 エア漏れ、ひび
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L サブタン

点検項目	デフ	状態
	結果	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 *H31/3/4、843715Km時モータースにてリビルトエンジンと交換済（記録簿無し）。
キャブ内汚れ黒。インバネポケット欠品。スターターキー1本、スペアキー1本、ボデーキー2本。
記録簿 有（H24/6～R3/12）

タイヤ残量





単位: mm

	5	4	
	3	6	
6	6	3	2
3	3	2	2
スベア		4	—

タイヤサイズ			
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>スバア</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>—</u>	
素材：スチール	備考：リヤリヤ左2本再生タイヤ。		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DML 「W8DN423」	平成24年
【備考】センターローラー。引き出しフック9対。ラッシングレール2段。庫内灯6ヶ（1ヶ不灯）。90度ストッパー。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】			【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ