

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成22年1月	BKG-FW1EXYJ	コンテナ車	FW1EXY-18417
走行	馬力	シフト		ボディ内寸
447,147km	380PS/279KW	セミA/T	プロシフト 1 2速	長：9,450 mm 幅：2,490 mm 高： mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	○	アンテナ折れ	リーフサス	／	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	総輪エアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	／		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎		燃料タンク	◎	スチール 210L×2ヶ
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	○	残量少ない	床材質	／	鉄板、アルミ	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	／							





特記事項 キャブ内汚れ、傷。エア漏れ有。スターターキー1本、スペアー無。

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
4	6			245/70R19.5	245/70R19.5		
5	5			245/70R19.5	245/70R19.5		
8	8	8	8	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
1	1	1	4	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア				0	ー		
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
コンテナ車	不明		
【備考】 収納式ツイストロック4対。収納式JR緊締装置2対。電源取り出しコード付。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】