

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 2年6月	2PG-FV70HX	ダンプ	FV70HX-510939
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
72,068km	394PS/290KW	M/T 7速	エア－	長：5,290 mm 幅：2,340 mm 高：450 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	／		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
			ETC	／		パワステ	◎	
ミッション			タコグラフ	／		ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態				燃料タンク	◎	アルミ 300L
ギア鳴き	◎		上物仕様					
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
クラッチ	◎					点検項目	結果	状態
異音	◎		床材質	／	鉄板 耐摩耗鋼板ハードックス	異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	／					デフロック	◎	

特記事項

ハイルーフ、キャブ内汚れ、傷。タコグラフ欠品。キャブ上部6連フォグランブ付き（車検時、取外し要）。
ステップリフレクター左右割れ。スマートキー1ヶ、スベアキーなし。

記録簿

有（R2/6～R4/7）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
	10	11		11R22.5 16PR	11R22.5 16PR		
	—	—		—	—		
10	11	10	11	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
11	11	11	10	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スベア				スベア	11R22.5 16PR	—	
素材: アルミ				備考: スタッドレスタイヤ。			