

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成28年3月	TKG-FK61F	アルミウイング	FK61F-590040	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
532,394km	220PS/162KW	M/T 6速	エア－	長：6,250 mm 高：2,420 mm	幅：2,380 mm 門高：2,300 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	右吹出し口羽外れ	シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	△	ナビ付き、操作不良			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	◎	2.0	点検項目	結果	状態
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ			
ギア鳴き	◎		上物仕様			点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態			
クラッチ	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	/	





特記事項 キャブ内汚れ傷。スターターキー1本、スベアキー1本、キーレスリモコン1ヶ、ポデーキー1本。

記録簿 有 (R2/3～R3/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
2	1			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
5	5	5	4	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		0	—	スベア		225/80R17.5	—
素材：スチール				備考：スベアー以外スタッドレスタイヤ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パプコ	639C0208	平成28年
【備考】引き出しフック5対。ラッシングレール2段。庫内灯3ヶ。観音扉右ヒンジ曲り。リヤ左フェンダー割れ。左セイコーラック曲り、アーム外れ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】