

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
UDトラックス	平成12年12月	KL-CD48YNH	ダンプ	CD48YN-00050	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
91.664km	370PS/272KW	M/T 7速	エアー	長：6,510mm 高：1,580mm	幅：2,290mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーカバー、 ロッカーケース
水混入	○	オイル内水混入有
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	○	ジャバラ亀裂
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き		ギア入らない 点検不可
ギア抜け		ギア入らない 点検不可
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー		
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	デジタル

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	





特記事項 水混入大
ギア入らない

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
	4	10		11R22.5 14PR	11R22.5 14PR		
	—	—		—	—		
5	8	6	6	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
0	0	9	10	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
スペア				スペア	11R22.5 14PR	—	
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
土砂禁ダンプ	新明和工業	DR12-02SA 「F1123136147」	
【備考】			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	飛石有(リペア 不可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------