

| 車両情報    |             |            |         |                                                 |
|---------|-------------|------------|---------|-------------------------------------------------|
| 車名      | 初年度登録       | 型式         | 形状      | 車台番号                                            |
| 日野      | 令和 2年9月     | 2PG-FD2ABG | アルミウイング | FD2AB-120383                                    |
| 走行      | 馬力          | シフト        | ブレーキ    | ボディ内寸                                           |
| 2,378km | 240PS/177KW | M/T 6速     | エア－     | 長：6,270 mm 幅：2,390 mm<br>高：2,440 mm 門高：2,330 mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    | 電装関係     |    |      | キャビン   |    |              |
|-------|----|----|----------|----|------|--------|----|--------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態   | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| 異音    | ◎  |    | エアコン     | ◎  |      | シート    | ◎  |              |
| オイル混入 | ◎  |    | スターター    | ◎  |      | ヘッドライト | ◎  | LED          |
| オイル漏れ | ◎  |    | オルタネーター  | ◎  |      | ウィンカー  | ◎  |              |
| 水混入   | ◎  |    | P/W（運転席） | ◎  |      | ワイパー   | ◎  |              |
| 水漏れ   | ◎  |    | P/W（助手席） | ◎  |      | ミラー    | ◎  |              |
| 燃料漏れ  | ◎  |    | 坂道発進装置   | ◎  |      |        |    |              |
| 排気    | ◎  |    | 異常ランプ    | ◎  |      | 走行関係   |    |              |
| マフラー  | ◎  |    | オーディオ    | ◎  |      | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| ターボ   | ◎  |    | バックカメラ   | ◎  | カラー  | リーフサス  | ◎  |              |
| 冷却水吹返 | ◎  |    | 電格ミラー    | ◎  |      | エアサス   | ◎  | リヤエアサス       |
|       |    |    | ETC      | ◎  | 2.0  | パワステ   | ◎  |              |
| ミッション |    |    | タコグラフ    | ◎  | アナログ | ハンドル   | ◎  |              |
| 点検項目  | 結果 | 状態 |          |    |      | 燃料タンク  | ◎  | スチール<br>200L |
| ギア鳴き  | ◎  |    | 上物仕様     |    |      | デフ     |    |              |
| ギア抜け  | ◎  |    | 点検項目     | 結果 | 状態   | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| クラッチ  | ◎  |    | 床材質      | /  | 木材   | 異音     | ◎  |              |
| 異音    | ◎  |    |          |    |      | オイル漏れ  | ◎  |              |
| オイル漏れ | ◎  |    |          |    |      | デフロック  | /  |              |
| リターダ  | /  |    |          |    |      |        |    |              |



特記事項 アイドリングストップ付。エンジンキー3本、ボデーキー2本。

記録簿 無 ○

| タイヤ残量 |    |    |    | タイヤサイズ      |             |             |             |
|-------|----|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位：mm |    |    |    |             |             |             |             |
| 11    | 11 |    |    | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |             |             |
| —     | —  |    |    | —           | —           |             |             |
| 11    | 11 | 11 | 11 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |
| —     | —  | —  | —  | —           | —           | —           | —           |
| スペア   |    |    | 12 | —           |             |             |             |
|       |    |    |    | 素材：スチール     | 備考：         |             |             |

| 上物仕様                                                                     |         |                             |       |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|-------|
| 上物名                                                                      | メーカー    | 型式「製造番号」                    | 年式    |
| アルミウイング                                                                  | トランテックス | W007G21-05                  | 令和 2年 |
| 【備考】引き出しフック5対。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。                                          |         |                             |       |
| パワーゲート／格納ゲート／2枚折り                                                        | トランテックス | TRAK10-6485D<br>「S10405472」 | 令和 2年 |
| 【備考】PG寸法：全長1550mm、全幅2375mm、有効長1280mm、有効幅2315mm。最大荷重1000Kg。庫内リモコン付。ラジコン付。 |         |                             |       |
| 【備考】                                                                     |         |                             |       |

| 外装状態     |        |         |    |
|----------|--------|---------|----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有        | 確認済    | 無       | 無  |



|          |           |    |     |    |        |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|----|--------|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 【外装】     |           |    |     |    | 【ボデー内】 |    |          |           |           |         |
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡    | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |