

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 1年5月	2PG-FR1AHG	冷凍バン	FR1AH-104231-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
125,967km	380PS/279KW	M/T 7速	エアー	長：9,350 mm 幅：2,280 mm 高：2,300 mm 門高：2,240 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎ LED	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎ ミラーヒーター付き。	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎ カラー				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	/				
			タコグラフ	◎ アナログ				
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/ アルミ		異音	◎	
ギア抜け	◎			キーストン。		オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	/	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎ 永久磁石式							





特記事項 スペアキーx2、キーレスリモコンx1。

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
	3	3		275/80R22.5	275/80R22.5		
	—	—		—	—		
1	3	4	2	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
4	5	7	5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スベア				7	—		
素材: アルミ				備考: 駆動軸スタッドレスタイヤ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	矢野特殊自動車	TPA8930 「B190260」	令和 1年4月
【備考】ジョロダーレール 4列、ラッシング2段、エアリブ、天井結露防止シート、LED庫内灯2列、水抜き穴 4ヶ所、左サイド観音ドアx2、リヤドア観音開き。			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU100SA-CNF 「999100271BL」	令和 1年
【備考】-35℃設定。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボディ内】