

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
ボルボ	平成30年4月	QKG-H2TDAI	トラクタ	YV2RM00A0HA811507	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
362.119km		A/T	エアー	長： 高：	mm 幅： mm 門高：

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	PCV、エアコンプレッサ サしみ。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	○	作動しない	走行関係		
排気	◎		異常ランプ	○	E/Gシステム	点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	アルミ 480ℓ
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	／		床材質	／		異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							





特記事項 エンジンキー1本、キーレス1本、収納多数、サンルーフ付き※運転席ドア雨漏り有り。

記録簿 有（H30/7～R3/5）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
6	6			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
5	5	5	5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				—	—	—	—
				スペア	—	295/80R22.5	
				素材：アルミ	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	JOST	JSK42K85803AI 「12174997E4」	
【備考】キャパシティ20t			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】