

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成28年3月	TKG-FEB80	冷凍バン	FEB80-542043
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
220,647km	150PS/110KW	A/T 6速	ハキューム	長：4,100 mm 幅：1,930 mm 高：1,850 mm 門高：1,850 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ			
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン			
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎				
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎				
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎				
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		走行関係					
排気	◎		異常ランプ	◎							
マフラー	◎		オーディオ	◎							
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー						
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎							
ミッション			ETC	◎	標準	点検項目	結果	状態			
			タコグラフ	／							
			上物仕様								
			点検項目	結果	状態						
			床材質	／	アルミ 縞板張り。						
ギア鳴き	◎		デフ			点検項目	結果	状態			
ギア抜け	◎										
クラッチ	／										
異音	◎										
オイル漏れ	◎										
リターダ	／		異音	◎		燃料タンク	◎	スチール 100L			
			オイル漏れ	◎		ハンドル	○	擦れ			
			デフロック	／		リーフサス	◎				





特記事項 *R3、10、12/199610Km時ディーラーにてバルブボデー、クラッチ交換済。キャブ内汚れ傷。
左ドアヘコミ、コーナーカバー割れ、ステップ割れ。スターターキー1本、スペアーキー無、キーレスリモコン1ヶ、ボデーキー1本。
※キャブ、ボデー文字消し塗装有。

記録簿 有 (R1/9～R3/10)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
9	9			215/70R17.5	215/70R17.5		
—	—			—	—		
9	9	9	9	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				215/70R17.5	—		
素材：スチール				備考：スベアー以外スタッドレスタイヤ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	F160759	平成28年3月
【備考】断熱リヤ70mm、サイド70mm。ラッシングレール1段。庫内灯3ヶ。水抜き穴前後2対。90度ストッパー。送風ファン。可動式中間扉。左スライド式サイド扉。文字消し塗装有。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	XV32LSC-P	平成28年3月
【備考】-30℃設定 （ 1hで F+15℃ → -12.5℃、R+14.5℃ → -12℃ 確認 ）。スタンバイケーブル付			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

外装キズ	外装ヘコミ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内ヘコミ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】