

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成28年8月	TPG-FBA20	冷凍パン	FBA20-550649
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
240,533km	130PS/96KW	A/T デュオニック 6速	ハキ्यूム	長:3,050 mm 幅:1,710 mm 高:1,810 mm 門高:1,780 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	サブライポンプ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	○	オイルにじみ
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	ステンレス プラスコ仕様

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、 汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	○	スチール 70Lタンク、タンク下 部凹み、タンクステイ 曲がり。

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項 スペアキー無し。

記録簿 無○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	6	6			195/75R15	195/75R15	
	—	—			—	—	
5	5	6	5	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア			
		9	—			195/75R15	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東ブレ	「H166118」	平成28年7月
【備考】90度ストッパー、庫内灯1個、左スライドドア、水抜き穴前方2ヶ所、プラスノコ。			
冷凍機／直結	東ブレ	XV22HOC-Q 「H166118」	平成28年7月
【備考】-5℃設定。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------