

車両情報					
車名		年式	型式	形状	車台番号
三菱ふそう		平成26年8月	TKG-FEB50	平ボディ	FEB50-532249
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
65.136km	150PS/110KW	M/T 5速		バキューム	長：4,340 mm 幅：2,080 mm 高：370 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	風量少ない	シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト (種類)	—	
オイル漏れ	○	噴射ポンプ付近にしみ	オルタネーター	◎		ヘッドライト (不具合)	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ (運転席)	◎		ウィンカー	◎前： ◎後： ◎サイド	
水漏れ	◎		パワーウィンドウ (助手席)	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	—		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		オーディオ (不具合)	◎		ハンドル	○	擦れ
冷却水吹き返し	◎		バックカメラ (色)	—		エアサス (種類)	—	
ミッション			バックカメラ (不具合)	／		エアサス (不具合)	／	
点検項目	結果	状態	電格ミラー	／		パワーステアリング	◎	
ギア鳴き	◎		ETC	◎		リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		タコグラフ	／		燃料タンク	◎	
クラッチ	◎		デフ			点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎		デフロック			オイル漏れ	◎	
リターダ	／					デフロック	／	

特記事項 ・室内汚れ小

記録簿 無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
6	6			205/75R16	205/75R16		
—	—			—	—		
6	5	5	5	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				スペア	—	—	—
素材：鉄				備考：			

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ			



【備考】 引出しフック3対 セイコーラック 前立ベニヤ板張り

【備考】

【備考】

【上物仕様備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----