

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 2年9月	2PG-FR1AHG	冷凍バン	FR1AH-106801
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
283,682km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,360 mm 幅：2,270 mm 高：2,300 mm 門高：2,250 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	/		パワステ	◎	
			タコグラフ	/		ハンドル	◎	
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ キーストン	点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎					異音	◎	
クラッチ	◎					オイル漏れ	◎	
異音	◎					デフロック	/	
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎	永久磁石式						

特記事項	スベアキー1本 R4/03月エンジン載せ替え済（リコール）
記録簿	無（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	3	1		275/80R22.5	275/80R22.5		
	—	—		—	—		
0	1	2	2	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
0	2	3	1	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スベア				3	—		
素材：アルミ				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	矢野特殊自動車	TPA9314-2 「B200485」	令和 2年8月
【備考】ラッシング2段、ジョロダー 4列、エアリブ、左サイド観音扉、庫内灯LED左右1列、天井結露防止シート、水抜き穴4カ所。			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU100SB	令和 2年
【備考】-35℃設定			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リベア 不可)



【外装】				【ボデー内】			
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ
							庫内へこみ
							庫内穴あき
							床汚れ