

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
日野	平成26年11月	TKG-FD7JLAG	クレーン付平	FD7JLA-15809
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
30.191km	240PS/177KW	M/T 6速	エア	長: 5,510 mm 幅: 2,210 mm 高: 700 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト (種類)	-	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ヘッドライト (不具合)	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ (運転席)	◎		ウィンカー	◎	前: 後: サイド:
水漏れ	◎		パワーウィンドウ (助手席)	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	-	ナビ付き	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		オーディオ (不具合)	◎		ハンドル	◎	
冷却水吹き返し	◎		バックカメラ (色)	-	カラー	エアサス (種類)	-	リヤエアサス
ミッション			バックカメラ (不具合)	◎		エアサス (不具合)	◎	
点検項目	結果	状態	電格ミラー	◎		パワーステアリング	◎	
ギア鳴き	◎		ETC	/		リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		タコグラフ	/		燃料タンク	◎	150L スチール
クラッチ	◎		デフ			点検項目	結果	状態
異音	◎		異音	◎		異音	◎	
オイル漏れ	◎		オイル漏れ	◎		オイル漏れ	◎	
リターダ	/		デフロック	/		デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ。 インパネポケット欠品。 キャブ、ボデー文字消し塗装。
記録簿 有 (H27.2~R2.10)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
11	10			225/90R17.5	225/90R17.5		
-	-			-	-		
11	11	10	10	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア		13	-	スペア		225/90R17.5	-
素材: アルミ				備考: スタッドレスタイヤ			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	群馬車体		平成26年
【備考】 前方、左右ラッシングレール2段。 丸カンフック3対。 スタクション穴2ヶ。 作業灯2ヶ。			
クレーン	ユニック	URU303N「F620161」	平成26年
【備考】 3段ブーム。 フックイン。 ラジコン付き。			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】	【ボデー内】
外装キズ 外装へこみ うき 曲がり サビ 補修跡 割れ	庫内キズ 庫内へこみ 庫内穴あき 床汚れ