

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成27年3月	TKG-FEB50	冷凍パン	FEB50-540462
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
281,516km	150PS/110KW	M/T 5速	パキューム	長: 4,620 mm 幅: 1,960 mm 高: 1,850 mm 門高: 1,650 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ システムフロア。

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	タバコ穴、汚れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	△	左ブレーキランプレンズ割れ
ワイパー	◎	
ミラー	○	両サイド鏡面劣化

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ ヒビ有り
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	





特記事項 室内汚れタバコヤニ。両サイド灰皿無し、スベアキー1本、フロアマット破れ。
記録簿 有 (H29/2~R3/2)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
3	3			205/85R16	205/85R16		
—	—			—	—		
6	7	7	6	205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア			
	11	—			205/85R16	—	

素材：スチール 備考：フロントタイヤ両サイド段減り。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「H150455」	平成27年2月
【備考】庫内リモコン有り。リアシャッタードア、ラッシング2段、水抜き穴4ヶ、庫内灯2ヶ。			
冷凍機／直結	東プレ	XV42LOC-U 「H150455」	平成27年2月
【備考】-30℃設定。			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6474MD 「S60108884A」	平成27年2月
【備考】最大昇降質量1000kg、 2枚折り、ゲート長1250、ゲート幅2000、ストッパー迄長1090、サイドストッパー幅2010。ストッパー解除ピン欠損。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------